


# Оптимізація конструкції вводів з урахуванням типових пошкоджень

Виконав: студент 2 курсу ОППП магістр,  
групи ЕС-19м Воронін М.М.

Керівник: к.т.н., доцент каф. ЕСС Собчук Н. В.

# СУЧАСНІ ВИСОКОВОЛЬТНІ ВВОДИ

- ▶ Високовольтний ввід служить прохідним ізолятором для вводу-виведення високої напруги через корпус апарату, стіни будівель і є дуже важливим елементом трансформаторів, високовольтних апаратів, а також електрообладнання електростанцій і підстанцій.
- ▶ За видом внутрішньої ізоляції ВВ поділяють на вводи: з паперово-масляною ізоляцією; з твердою ізоляцією; з маслобар'єрною ізоляцією; з елегазовою ізоляцією.
- ▶ За кліматичним виконанням ВВ поділяють на вводи для експлуатації в районах: з помірним кліматом (У); з холодним кліматом (ХЛ); з помірним і холодним кліматом (УХЛ); з тропічним кліматом (Т); з вологим тропічним кліматом (ТВ); загальнокліматичного виконання (О).



# ДЕФЕКТИ У ВВОДАХ ТА ЇХ ПОХОДЖЕННЯ

| Вид дефекту                              | Характерні приклади   |
|--|---|
| <b>Часткові розряди</b>                  | Часткові розряди в газових порожнинах, що виникають через підвищену вологість, недопросочення остова, утворення X-воску, наявність неоднорідності в порцеляні покришки.   |
| <b>Розряди малої енергії</b>             | Розряди в маслі, наприклад з металевої підпорної гайки остова. Іскріння навколо послабленого з'єднання вимірювального виводу. Розряди через послаблення з'єднання нульової обкладки, в зоні краю заземлюваної обкладки при незадовільному екрануванні; підвищеної місцевої напруженості поля. |
| <b>Розряди великої енергії</b>           | Часткові пробої між конденсаторними обкладками, як наслідок теплового або електричного руйнування ізоляції. Ковзаючі розряди вздовж поверхні остова та покришки.  |
| <b>Нагрів з температурою нижче 300°C</b> | Діелектричний перегрів ізоляції. Передача тепла з зони нагріву струмоведучого відводу.  |
| <b>Нагрів з температурою 300–700°C</b>   | Наявність короткозамкненого контуру з великим струмом в головці ввода. Погіршення контакту між стумопровідними трубами.   |

# ВИПРОБУВАННЯ І ВИМІРЮВАННЯ, ЩО ВИКОНОУЮТЬСЯ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ МОЖЛИВИХ ПОШКОДЖЕНЬ ВВОДІВ

Для масло-наповнених герметичних вводів:

- ▶ Вимірювання опору і тангенса кута діелектричних втрат основної ізоляції вводу, і також при необхідності в окремих зонах внутрішньої ізоляції вводу;
- ▶ Проведення хроматографічного аналізу газів, розчинених в маслі, взятому з вводу;

Для масло-наповнених конденсаторних вводів негерметичного виконання:


- ▶ Вимірювання опору і  $\tg$  основної ізоляції вводу;
- ▶ Проведення скороченого фізико-хімічного аналізу проби масла з вводу;

Для вводів з твердою ізоляцією - проведення вимірювань ізоляції;

Для порцелянових вводів напругою до 35 кв - випробування підвищеною напругою частотою 50 Гц;



# Структурна схема моделі коефіцієнта залишкового ресурсу високовольтного вводу



# Причини виведення в ремонт високовольтних вводів

| Клас напруги, кВ | Елемент ВВ                | Діагностичний параметр |  |                           | Кількість ремонт/ ВВ, що мають понаднормоване значення діагност. параметра |    |
|------------------|---------------------------|------------------------|--|---------------------------|--|----|
|                  |                           | Поз-ня                 | Назва параметра  |                           |  |    |
| 330 герметичні   | Паперово-масляна ізоляція | C <sub>X</sub>         | ємність паперово-масляної золяції  |                           | 1  | 1  |
|                  |                           | W                      | вміст вологи   |                           | 6  | 5  |
|                  |                           | R                      | активний опір ізоляції ВВ  |                           | 2  | 1  |
|                  |                           | Tg(d)                  | тангенс кута діелектричних втрат в паперово-масляній ізоляції  |                           | 12   | 10 |
|                  |                           | T <sub>3</sub>         | нагрів покришки вводу, внаслідок погіршення значень пар-ів ізоляції ВВ   |                           | 2  | 1  |
|                  | Трансформаторне масло     | ХАРГ                   | за результатами хімічного аналізу розчинених в трансформаторному маслі газів   |                           | 17   | 15 |
|                  | Компенсатор тиску         | T <sub>1</sub>         | зростання надлишкової температури у верхній частині ВВ внаслідок дефекту стяжного вузла компенсатора тиску                   |                           | 6  | 5  |
|                  | Фарфорові покришки        | P <sub>1</sub>         | постійне зменшення тиску у ВУ, яке зумовлене протіканням тр. масла   |                           | 65   | 55 |
|                  |                           | P <sub>2</sub>         | коливання величини тиску у ВУ при зміні температури ВВ, тощо) навколошнього середовища, які зумовлені пошкодженням сильфонів | (добові коливання тиску у | 3  | 3  |
|                  |                           | T <sub>4</sub>         | нагрів верхньої частини покришки (вище з'єднання) у ВВ, внаслідок порушень в циркуляції тр. масла                            |                           | 2  | 1  |
|                  | Вимірювальний вивід       | T <sub>2</sub>         | зростання температури в області вимірювального виводу  |                           | 3  | 3  |